8.1
Lagerung in Hallen

Zur Lagerung eignet sich jeder trockene, geschlossene und gut durchlüftete Raum. Das Streusalz kann lose angehäuft oder in Säcken, gestapelt oder auf Paletten, gelagert werden. Eine leichte Temperierung von Lagerräumen, die für die Lagerung von Salz in Säcken bestimmt sind, ist empfehlenswert. Die Temperatur soll über 0°C gehalten werden. Wo grössere Mengen eingelagert werden, empfiehlt sich die "Lose Einlagerung", dann wird das Streusalz auch lose vom Lieferanten bezogen.
Die lose Aufschüttung ist die billigste und zuverlässigste Lagerart, benötigt aber zum Beladen mechanische Ladegeräte. (Transportband, Pneulader, Selbstladeband, usw.).



Eine der 4 Losesalz-Lagerhallen der Rheinsalinen mit einem Fassungsvermögen von 16'000 Tonnen.