weitere einstellbare Kufe vorhanden. Diese Kufe geht über fast die ganze Maschinenbreite durch, ist an der Schneide gelenkig befestigt, allseitig abgerundet und kann mit handbetätigten Schraubenspindeln herabgedrückt werden. Dadurch wird die ganze Maschine vom Boden abgehoben und kann so auch starken Unebenheiten folgen. Die Parallelogrammführung gibt

Bild 118 **Gesamtansicht** der Pedershaab-Schneckenschleuder



hierzu wieder das nötige Spiel nach oben und unten. Die größte mit dieser Kufe erreichbare Hubhöhe zwischen Boden und Unterkante Schnecke beträgt 15 cm.

Der Transport der Maschine von einer Räumstelle zur anderen erfolgt auf der verstellbaren Kufe, wenn die Entfernungen nicht groß sind. Zulässige Transportweite etwa bis zu 500 m. Um größere Entfernungen zurückzulegen, kann die Maschine mit luftbereiften Rädern ausgestattet werden. Zu diesem Zweck